3분기 공원 음수대 수질검사 결과

연번	시 설 명	소 재 지					행정동명	수량	번호	음수대 위 치	검사일자	검 사 항 목					판정	비고	음수대 시설관리				음수대 관리현황				
		구	도로명	건물번호	도로명	주 소						탁도 (0.5이하)	잔류염소 (4.0이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3이하)	구리 (1.0이하)			청결상태 (청결,불량)	파손 여부 (양호,불량)	출수 상태 (양호,불량)	자동 배출수펌이머 작동여부 (양호,불량)	실명제 (전담관리인) 표지판설치 (설치,미설치)	음수대 부착 점검표 설치 (설치,미설치)	수질검사 여부 [검사(적합,부적합)/미점검]	단수기간 안내문설치 (등급기) (설치,미설치)	기타사항
90	불광천음수대	은평구	증산로	337	증산로 337	증산동 163-1	증산동	4	1	DMC월드앞	20260813	0.12	0.11	7.0	0.02	0.03	적합		청결	양호	양호	양호	설치	설치	적합		
	불광천음수대	은평구	증산로	417	증산로 417	신사동 362	신사제1동		2	은평춘당앞	20260813	0.17	0.27	7.0	0.00	0.03	적합		청결	양호	양호	양호	설치	설치	적합		
	불광천음수대	은평구	불광천길	378	불광천길 378	응암동 586-15	응암제3동		3	효성헤르빌A동 앞(새절역)	20260813	0.11	0.25	7.0	0.00	0.03	적합		청결	양호	양호	양호	설치	설치	적합		
	불광천음수대	은평구	불광천길	536	불광천길 536	응암동 113-35	응암제1동		4	에필리움아파트앞(응암역)	20260813	0.11	0.25	7.0	0.02	0.02	적합		청결	양호	양호	양호	설치	설치	적합		