

공원 음수대 수질검사 결과

연 번		시 설 명	소 재 지			행정동명	수 량	번 호	음수대 위 치	검사 일자	검 사 항 목					판정	비고
			구	도로명	주 소						탁도 (0.5이하)	잔류염소 (4.0이하)	p H (5.8~8.5)	철 (0.3이하)	구리 (1.0이하)		
91		불광천음수대	은평구	증산로 337	증산동 163-1	증산동	4	1	OMC월드앞	20230503	0.15	0.25	7.1	0.00	0.00	적합	
		불광천음수대	은평구	증산로 417	신사동 362	신사제1동		2	은평춘당앞	20230502	0.17	0.21	7.1	0.02	0.00	적합	
		불광천음수대	은평구	불광천길 378	응암동 586-15	응암제3동		3	효성세르빌A동 앞	20230508	0.15	0.29	7.1	0.00	0.00	적합	
		불광천음수대	은평구	불광천길 536	응암동 113-35	응암제1동		4	에필리움아파트앞	20230503	0.13	0.30	7.0	0.00	0.00	적합	